

FEUER - Schwefellagerung- F37

Bei Lagerung von Schwefel ist für ausreichende Erdung der mit dem Schwefel in Berührung kommenden Eisenteile der Baukonstruktion, der Transporteinrichtungen und der Verladeanlagen zu sorgen. Ebenso bedarf es der gleichen Vorkehrungen bei der Lagerung flüssigen Schwefels in Kesseln oder Tanks.